



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ/สภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม น้ำที่ใช้ในกิจการครั้วเรือนในแต่ละวันจะไหลซึมเข้าชั้นผิวดิน สภาพแหล่งน้ำต่างๆ ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ไม่พบสิ่งเจือปนในแหล่งน้ำ โดยเจ้าพนักงานได้ตรวจสอบ/บันทึก/รายงานผลตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเขาน้อย เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเขาน้อย เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายวิศาล จันทรศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอสำนิงิ จังหวัดลพบุรี

ที่ กข ๐๗๗ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

### ต้นเรื่อง

ตามที่ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑ ระยะต้น, ๒ ระยะกลาง และ ๓ ระยะปลายทาง นั้น

### ข้อเท็จจริง


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย จำนวน ๕ หมู่บ้าน โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ร่อง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำ และซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือน จึงยังไม่เกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

### ข้อกฎหมาย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### ข้อพิจารณา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้รวบรวมสรุปสภาพปัญหาน้ำเสียดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

(ลงชื่อ)..... 

(นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ความเห็นของหัวหน้าผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายเกรียงศักดิ์ พลฉิมพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็นของปลัด.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย.....

(ลงชื่อ).....

(นายอโณทัย คำแสน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิศาล จันทรศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๘  
หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	สาเหตุของน้ำเหตุ	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	ไม่มี	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มี	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ไม่มี	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	ไม่มี	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	ไม่มี	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	ไม่มี	-	-
๗	ไฟป่า	ไม่มี	-	-
๘	การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	ไม่มี	-	-

ลงชื่อ ..... วิมลคุณ .....

(นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๘  
 หมู่ที่ ๒ บ้านปรางค์น้อยพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	สาเหตุของน้ำเหตุ	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	ไม่มี	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มี	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ไม่มี	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	ไม่มี	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	ไม่มี	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	ไม่มี	-	-
๗	ไฟป่า	ไม่มี	-	-
๘	การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	ไม่มี	-	-

ลงชื่อ ..... วิมลคุณ .....

(นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๘  
 หมู่ที่ ๓ บ้านหนองข้างหล่ม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	สาเหตุของน้ำเหตุ	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	ไม่มี	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มี	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ไม่มี	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	ไม่มี	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	ไม่มี	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	ไม่มี	-	-
๗	ไฟฟ้า	ไม่มี	-	-
๘	การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	ไม่มี	-	-

ลงชื่อ ..... วิมลคุณ .....  
 (นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๘  
 หมู่ที่ ๔ บ้านหวดาบัว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	สาเหตุของน้ำเหตุ	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	ไม่มี	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มี	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ไม่มี	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	ไม่มี	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	ไม่มี	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	ไม่มี	-	-
๗	ไฟป่า	ไม่มี	-	-
๘	การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	ไม่มี	-	-

ลงชื่อ ..... วิมลคุณ .....

(นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

แบบสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๘  
หมู่ที่ ๕ บ้านลำน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	สาเหตุของน้ำเหตุ	จำนวนพื้นที่ที่ประสบปัญหา (แห่ง)	ชื่อสถานที่ที่ประสบปัญหา	หมายเหตุ
๑	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	ไม่มี	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่มี	-	-
๓	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ไม่มี	-	-
๔	ผิวดินที่พังทลาย	ไม่มี	-	-
๕	การเลี้ยงปศุสัตว์	ไม่มี	-	-
๖	ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	ไม่มี	-	-
๗	ไฟป่า	ไม่มี	-	-
๘	การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	ไม่มี	-	-

ลงชื่อ ..... วิมลคุณ .....

(นายรณยุทธ ดวงจันทร์ทิพย์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน